


Adesivi con sigillo in cera personalizzati

Dossier di approvvigionamento
e
checklist preliminare RFQ




Tipo di documento:
Diagnostica di
categoria

Produttore:
Zigpac

Obiettivo:
**Approvvigionamento
B2B**
e design del marchio



La sequenza delle specifiche



Punto chiave: Saltare la sequenza genera preventivi imprecisi. Completare tutte e tre le fasi prima di avviare una RFQ.

Convalidare l'idoneità della categoria

Diagnostica di categoria: sigilli in cera e opzioni simili

Adesivi con sigillo in cera personalizzati	Adesivi fustellati personalizzati	Etichette in rotolo personalizzate	Adesivi transfer personalizzati
La soluzione ideale è quando il progetto richiede espressamente l'estetica e l'applicazione di un classico sigillo in cera tattile. 	Cambiare direzione se la priorità è una forma personalizzata, supporti di materiali specifici o la distribuzione di singoli pezzi. 	Cambiare direzione se la priorità passa all'applicazione a macchina ad alto volume o alla spellicolamento manuale rapido. 	Cambiare direzione se il design richiede elementi isolati (decalcomanie) applicati senza sfondo visibile. 

Anatomia delle specifiche fisiche

Dimensioni e struttura


Definire l'ingombro dimensionale esatto e la profondità strutturale.

Finitura superficiale

Determinare la finitura finale tattile e riflettente.


Orientamento del materiale

Selezionare una composizione del materiale di base adatta all'ambiente d'uso previsto.




•Ambiente di applicazione
Dove sarà visto o maneggiato
l'articolo? L'uso reale
determina la durata necessaria
del materiale.

Requisiti operativi e logistici




L'input: grafica
Preparazione del file grafico. Fornire formati pronti per la produzione o riferimenti visivi esatti necessari per la mappatura strutturale.



L'output: volume e imballaggio
Definire con precisione la quantità obiettivo. Specificare eventuali esigenze di imballaggio particolari (ad es. lotti specifici, strati protettivi) che incidono direttamente sui costi di produzione.

L'equazione del preventivo e i rischi di produzione



Regola cruciale di approvvigionamento: Non presumere metriche fisse prima della revisione finale delle specifiche. I seguenti dati derivano dalle specifiche e non sono garanzie universali:

➤ **Quantità minima d'ordine (MOQ)**

➤ **Tempi di produzione**

➤ **Certificazioni**

➤ **Termini e costi di spedizione**

Checklist preliminare RFQ

Strategia e aspetti fisici	Logistica e commerciale
☐ Caso d'uso principale e ambiente di utilizzo confermati. ☐ Categoria dei sigilli in cera convalidata rispetto alle opzioni simili (fustellati, rotolo, transfer) ☐ Dimensioni esatte e struttura mappate. ☐ Orientamento del materiale e finitura superficiale selezionati.	☐ File grafico pronto per la produzione o riferimento preparato. ☐ Quantità obiettivo stabilita. ☐ Esigenze specifiche di imballaggio e suddivisione in lotti definite. ☐ È stato riconosciuto che MOQ e tempi dipendono dalla revisione delle specifiche.

Inviare i dati raccolti nel dossier a Zigpac per accelerare il preventivo.